

Hajo Bauer · Achtern Kroog 17 · 24253 Passade

**Projektierung Brügge GbR**

**Dorfstraße 25a**

**24634 Arpsdorf**

Baugrund- und  
Umweltuntersuchungen  
Geologische Fachberatung  
Hydrogeologie

Tel. 0 43 44 / 68 35

Fax 0 43 44 / 68 02

---

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Mein Zeichen

Datum

23-6573

28.09.2023

Erschließung B-Plan 16 in Brügge, Zusatzuntersuchungen

Sehr geehrter Herr Wieck,

nach Auswertung der Bohrungen vom 02.09.2022 (22-6391) sowie der gestrigen Zusatzuntersuchungen durch Baggerschurfe auf den Grundstücken 1, 11, 16, 20b, 22 kann ich Ihnen vorab mitteilen, daß auf allen Grundstücken die Versickerung von Niederschlagswässern zumindest mit Sickermulden möglich ist.

Zu fortgeschrittenem Planungsstand sollte auf jeden Fall an den geplanten Standorten der Versickerungsanlagen eine Sondierung beauftragt werden. Falls stellenweise undurchlässige Lehmböden angetroffen werden sollten, sollten alternative Bereiche auf den jeweiligen Grundstücken durch weitere Sondierungen oder Baggerschurfe geprüft werden.

Die endgültige Bericht für die aktuelle Zusatzuntersuchung wird nach Fertigstellung nachgereicht.



H. Bauer, Diplom-Geologe